

Skrobak do rur PE
Scraper for PE pipes
PE трубы скребок



Skrobak służy do usuwania z powierzchni rury warstwy utlenionego polietylenu. Czynność ta jest obowiązkowa przed przystąpieniem do zgrzewania elektrooporowego.

Scraper used to remove the surface oxidized layer of poly-ethylene pipe. This operation is obligatory prior to electrofusion welding.

Скребок используется для удаления окисленного слоя поверхности полиэтиленовых труб. Эта деятельность является обязательной до сварки